


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TRAVESSA BEZERROS – VILA RICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

⊕




Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Farcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA MANOEL DE MOURA – VILA RICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

4




Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA CARNAÍBA – VILA RICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Φ



Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA BREJÃO – VILA RICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



ROTULAGEM



Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163